

Ortstermin

Teilnehmer: Herr Stolte (Feuerwehr)
Herr Müller (Feuerwehr)
Frau Schmitz (104.11)
Frau Schick (302.22)

Datum / Uhrzeit: 03.08.16

Betreff: Sophienstr. 1 – 3 a

In der Luisenstraße – Höhe der Kirche – wird schon seit vielen Jahren geduldet schräg geparkt. Die Feuerwehr fordert lediglich eine Durchfahrtbreite von 3 Metern (Ortstermin am 09.04.14). Da Beschwerden eingegangen sind, dass die 3 Meter nicht gegeben seien, wurde der Bereich kontrolliert.

Dabei ist einer Außendienst-Kollegin auch ein Fahrzeug in der benachbarten Sophienstraße aufgefallen, bei dem ebenfalls die Restbreite von 3 Metern nicht gegeben war. Auf die Verwarnung hin äußerte sich der Betroffene dahingehend, dass eine Restbreite in dem Straßenteil nicht notwendig sei.

Politessen – die ganz lange nur in Elberfeld tätig waren – sagten mir, dass in der Straßenakte eine Info sein müsse, warum das Schrägparken in dem Straßenteil schon seit Jahrzehnten geduldet wird. Aus den Straßenakten wurden jedoch alle Unterlagen vor 2010 von Frau Keienburg vernichtet. Der Betroffene (49 Jahre alt) äußerte sich dahingehend, dass bereits in seiner Jugendzeit in dem Straßenteil schräg geparkt worden ist.

Ich habe daher die Feuerwehr um Prüfung gebeten. Es wurde festgestellt, dass die Häuser-Nr. 3 + 3 a mit 22 Metern so hoch sind, dass mit einem Leiterwagen angeleitet werden muss. Daher soll nunmehr geklärt werden, inwieweit die Parkordnung zukünftig geändert werden muss.

Herr Stolte und Herr Müller kamen mit einem Leiterwagen zum Termin und stellten diesen zwischen Haus-Nr. 3a und 5 im Kurvenbereich auf. Die Stützen konnten ausgefahren werden und das oberste Stockwerk von Haus-Nr. 3a konnte mit dem Korb erreicht werden (siehe Fotos). Da insbesondere in den City-Bereich Parkraum für die Anwohner knapp ist, sollten so viele Parkplätze wie möglich erhalten werden.

Lediglich die beiden vor Haus-Nr. 5 parkenden Fahrzeuge könnten einen Einsatz der Feuerwehr behindern, daher soll dort ein absolutes Haltverbot aufgestellt werden. Das Haus Nr. 1 ist von so geringer Höhe, dass die Feuerwehr dort mit tragbaren Leitern arbeiten kann.



Schick

Innendienst ⇒ zur Kenntnis
Außendienst ⇒ Gehwegordner
Straßenakte ⇒ Kopie

ANLAGE: FOTOS

Schrägparken



Leiterwagen mit ausgefahrenen Stützen



Hier muss Zeichen 283 eingerichtet werden



auch wegen Problemen beim Befahren des Kurvenbereichs

