

EIGENBETRIEB STRAßENREINIGUNG WUPPERTAL

Aktueller Sachstand Bau Klingelholl – Zwischenlösung Salzlager

Michael Steiner
Jacqueline Völkner



Aktueller Sachstand (1/5)

Zustand Salzhalle




Die Schädigungen sind sehr massiv, der Zustand ist kritisch.

Das Gebäude sollte nach fachlicher Einschätzung in dieser Form nicht weiterbetrieben werden! Der ursprüngliche Nutzungszeitraum war gemäß Zwischenstandbericht des IB Ruhrberg für das Jahr 2020 vorgesehen. Durch weiteres Monitoring wurde die Nutzungszeit bis 2022 ausgeweitet.

Eine immer weitere Verlängerung des Nutzungszeitraums hält der ESW für nicht verantwortbar.



Aktueller Sachstand (2/5) Zwischenlösung Salzlager



Um die Daseinsvorsorge im Stadtgebiet für den Übergang von min. zwei Winterdienstsaison (2022/2023 und 2023/2024) sicherzustellen, wurde vom ESW eine Zwischenlösung zur Salzlagerung ausgearbeitet und umgesetzt.

In der Wagenhalle wurden Stellflächen vom ESW frei gezogen und der AWG zur Verfügung gestellt. Die von der AWG frei gezogenen Flächen, drei Hallen (6 Tore) neben der Abschmierstation wurden mit Blocksteinen von dem restlichen Teil der Halle abgetrennt, um die Salzlagerung zu gewährleisten.

Lagermenge	cbm	Tonnen
Steusalz	1,00	1,27
Lagermenge	1.425	1.810

Für die kommenden Winter werden die Fahrzeuge mit dem Radlader beladen.




Aktueller Sachstand (3/5)

Zwischenlösung Salzlager



Aktueller Sachstand (4/5) Zwischenlösung Salzlager



Aktueller Sachstand (5/5) Zwischenlösung Salzlager



Aktueller Sachstand (5/5) Zwischenlösung Salzlager



